

Condutor Jonas Andrade Ferreira	Placa do Veículo PIW5F78	KM 178682	Data Realização 13/11/2025 17:52
---	------------------------------------	---------------------	--

4- Documentação do veículo (atualizada e no veículo)?

Sim

5- Cartão de abastecimento?

Sim

6- Água do radiador (está no nível correto?)

Sim

7- Funcionamento de faróis e lâmpadas?

Sim

8- Chave de roda, triângulo e macaco estão presentes no veículo?

Sim

9- Vidros, palhetas, esguico e reservatório de água?

Sim

10- Buzina em funcionamento?

Sim

11- Ar condicionado e ventilação em funcionamento?

Sim

12- Painel interno e luzes indicadoras?

Não **OBS:** Símbolo da pressão dos pneus não apaga

13- Óleo lubrificante está no nível correto?

Sim

14- Cinto de segurança (estado de fixação)?

Sim

15- Conservação dos pneus e do estepe?

Sim

16- Plotagem (completos / padrão de fábrica)?

Não **OBS:** Logo Starkel está começando a descascar

17- Estado de conservação da lanternagem e pintura?

Não **OBS:** Pára-choque dianteiro está com uma grade frontal com um quebra na frente e lateral esquerda

18- Estado de conservação do estofamento?

Sim

19- Limpeza externa?

Não **OBS:** Sujo de poeira

20- Limpeza interna?

Sim

22- Vistoriado por?

Jonas

Anexos

