

<b>Condutor</b> Eduardo Sant Ana	<b>Placa do Veículo</b> SIT8A94	<b>KM</b> 81718	<b>Data Realização</b> 22/11/2025 10:22
-------------------------------------	------------------------------------	--------------------	--

**4- Documentação do veículo (atualizada e no veículo)?**

Sim

**5- Cartão de abastecimento?**

Sim

**6- Água do radiador (está no nível correto?)**

Sim

**7- Funcionamento de faróis e lâmpadas?**

Sim

**8- Chave de roda, triângulo e macaco estão presentes no veículo?**

Sim

**9- Vidros, palhetas, esguico e reservatório de água?**

Sim

**10- Buzina em funcionamento?**

Sim

**11- Ar condicionado e ventilação em funcionamento?**

Sim

**12- Painel interno e luzes indicadoras?**

Sim

**13- Óleo lubrificante está no nível correto?**

Sim

**14- Cinto de segurança (estado de fixação)?**

Sim

**15- Conservação dos pneus e do estepe?**

Sim **OBS:** Dois pneus quase na hora de troca.

**16- Plotagem (completos / padrão de fábrica)?**

Sim

**17- Estado de conservação da lanternagem e pintura?**

Não **OBS:** Tampa da carroceria com defeito fazer concerto, lona da carroceria com defeito fazer substituição.

**18- Estado de conservação do estofamento?**

Sim

**19- Limpeza externa?**

Sim

**20- Limpeza interna?**

Sim

**22- Vistoriado por?**

Eduardo

**Anexos**

