

Condutor
Luiz Miguel

Placa do Veículo
SIT8A83

KM
78147

Data Realização
05/12/2025 10:25

4- Documentação do veículo (atualizada e no veículo)?

Sim

5- Cartão de abastecimento?

Não

6- Água do radiador (está no nível correto?)

Sim

7- Funcionamento de faróis e lâmpadas?

Sim

8- Chave de roda, triângulo e macaco estão presentes no veículo?

Sim

9- Vidros, palhetas, esguico e reservatório de água?

Sim

10- Buzina em funcionamento?

Não **OBS:** Não tem como verificar sem andar, na volta, reporto

11- Ar condicionado e ventilação em funcionamento?

Sim

12- Painel interno e luzes indicadoras?

Sim

13- Óleo lubrificante está no nível correto?

Sim

14- Cinto de segurança (estado de fixação)?

Sim

15- Conservação dos pneus e do estepe?

Sim

16- Plotagem (completos / padrão de fábrica)?

Sim **OBS:** Um defeito na lista azul do lado do motorista

17- Estado de conservação da lanternagem e pintura?

Sim **OBS:** Suporte que fixa. Capota marítima amassada,

18- Estado de conservação do estofamento?

Não **OBS:** Alavanca que desce o banco do passageiro está quebrado

19- Limpeza externa?

Não

20- Limpeza interna?

Não

22- Vistoriado por?

SILVIO LOPES DE ANDRADE

Anexos