

Condutor	Placa do Veículo	KM	Data Realização
WASHINGTON MANOEL RAMOS	SIT8A95	82111	04/05/2026 10:21

4- Documentação do veículo (atualizada e no veículo)?

Sim

5- Cartão de abastecimento?

Sim

6- Água do radiador (está no nível correto)?

Sim

7- Funcionamento de faróis e lâmpadas?

Sim

8- Chave de roda, triângulo e macaco estão presentes no veículo?

Sim

9- Vidros, palhetas, esguico e reservatório de água?

Sim

10- Buzina em funcionamento?

Sim **OBS:** Sem barulhos

11- Ar condicionado e ventilação em funcionamento?

Sim

12- Painel interno e luzes indicadoras?

Sim

13- Óleo lubrificante está no nível correto?

Sim

14- Cinto de segurança (estado de fixação)?

Sim

15- Conservação dos pneus e do estepe?

Sim

16- Plotagem (completos / padrão de fábrica)?

Sim

17- Estado de conservação da lanternagem e pintura?

Não **OBS:** Amassado na lateral direita na carroceria e dois Amassados pequenos no teto carenagem de plástico da tampa traseira quebrado

18- Estado de conservação do estofamento?

Sim

19- Limpeza externa?

Sim

20- Limpeza interna?

Sim

22- Vistoriado por?

WASHINGTON MANOEL RAMOS

Anexos

