

<b>Condutor</b>	<b>Placa do Veículo</b>	<b>KM</b>	<b>Data Realização</b>
Jorlyson Franco Silva	SIB4E05	36248	11/05/2026 19:29

**4- Documentação do veículo (atualizada e no veículo)?**

Sim

**5- Cartão de abastecimento?**

Sim

**6- Água do radiador (está no nível correto?)**

Sim **OBS:** Foi completado . Estava um pouco baixo .foi completado ao nível máximo

**7- Funcionamento de faróis e lâmpadas?**

Sim

**8- Chave de roda, triângulo e macaco estão presentes no veículo?**

Sim

**9- Vidros, palhetas, esguico e reservatório de água?**

Não **OBS:** Possui um pequeno trinco no espelho retrovisor do lado esquerdo . Não interfere o uso.

**10- Buzina em funcionamento?**

Não

**11- Ar condicionado e ventilação em funcionamento?**

Sim

**12- Painel interno e luzes indicadoras?**

Sim

**13- Óleo lubrificante está no nível correto?**

Sim

**14- Cinto de segurança (estado de fixação)?**

Sim **OBS:** Ok

**15- Conservação dos pneus e do estepe?**

Sim **OBS:** Ok

**16- Plotagem (completos / padrão de fábrica)?**

Sim

**17- Estado de conservação da lanternagem e pintura?**

Sim

**18- Estado de conservação do estofamento?**

Sim

**19- Limpeza externa?**

Sim

**20- Limpeza interna?**

Sim

**22- Vistoriado por?**

JORLYSON FRANCO SILVA

**Anexos**



