

|                 |                         |           |                        |
|-----------------|-------------------------|-----------|------------------------|
| <b>Condutor</b> | <b>Placa do Veículo</b> | <b>KM</b> | <b>Data Realização</b> |
| SIW6H40         | SIW6H40                 | 84388     | 06/10/2026 09:23       |

**4- Documentação do veículo (atualizada e no veículo)?**

Sim

**5- Cartão de abastecimento?**

Sim

**6- Água do radiador (está no nível correto?)**Não **OBS:** A água do radiador está abaixo do nível recomendado**7- Funcionamento de faróis e lâmpadas?**Não **OBS:** Ó farol do lado direito está com difícil visibilidade pq está com sujeira interna**8- Chave de roda, triângulo e macaco estão presentes no veículo?**

Sim

**9- Vidros, palhetas, esguico e reservatório de água?**

Sim

**10- Buzina em funcionamento?**

Sim

**11- Ar condicionado e ventilação em funcionamento?**

Sim

**12- Painele interno e luzes indicadoras?**

Sim

**13- Óleo lubrificante está no nível correto?**

Sim

**14- Cinto de segurança (estado de fixação)?**

Sim

**15- Conservação dos pneus e do estepe?**

Sim

**16- Plotagem (completos / padrão de fábrica)?**

Sim

**17- Estado de conservação da lanternagem e pintura?**Não **OBS:** Pára-choque traseiro está com arranhões, farol traseiro com difícil visibilidade**18- Estado de conservação do estofamento?**

Sim

**19- Limpeza externa?**

Sim

**20- Limpeza interna?**

Sim

**23- Vistoriado por?**

Richard Silva de Paula souza

**21- Avarias**



**22- Registro Fotografico do Check-List**









